

לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

אגף א' רישוי ופיקוח

טל': 03-5657154

פקס: 03-5613583

כ' אדר א, תשפ"ב

21 בפברואר 2022

סימוכין: 4000-0408-2022-000467

אל:

איגוד שמאי הרכב בישראל

איגוד המוסכים בישראל

איגוד יבואני הרכב

איגוד קציני בטיחות

איגוד מכוני רישוי

מוסכים לזגגות רכב

א,ג,נ.

הנדון: מערכות בטיחות לרכב - עדכון מס' 2

סימוכין: מכתבנו מיום 30/8/2020 (מס' 017490)

מערכות בטיחות לרכב - עדכון 1 מיום 18/11/2020 (מס' 017666)

1. בהמשך לעדכון שבסימוכין מיום 18/11/2020, לעניין החלפת שמשה קדמית לרכב עקב נזק / תאונה, כי תחילה יש לבצע בדיקה למערכות הרכב הרלוונטיות, למען הסר ספק נבהיר, שמהות הבדיקה היא להבטיח את כיוול מערכת הבטיחות /מצלמה שממוקמת על שמשת הרכב הקדמית.
2. בכל מקרה מערכת הבטיחות שעל שמשת הרכב הקדמית חייבת להיות מכוילת כאמור בסעיף 5 למכתבנו שבסימוכין מיום 30/8/2020, וזאת על מנת להבטיח החזרת תפקוד מערכות הרכב למצבן המקורי כפי שתוכננו על ידי יצרן הרכב ו/או יצרן המערכת/מצלמה.
3. נסב את תשומת לבכם, כי במקרה קרות נזק / תאונה לרכב, חלה האחריות על המנהל המקצועי של המוסך לתקינות הפעולות שבוצעו ברכב, לפי סעיף 141 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו – 2016 גם למערכות הבטיחות והחיישנים ברכב כגון, כריות אוויר, בקרת סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום וכו'.

בברכה,



משה קירמאיר

מנהל אגף א' רישוי ופיקוח

העתקים:

אינג' אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה

מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף הרכב

מר רפי אלישע – ראש תחום שירותי תחזוקה

מח' קציני בטיחות

מפקחים/מרכזים מחוזיים

רחוב המלאכה 8, תל – אביב, ת.ד. 57031, מיקוד 61570 מייל: KirmayrM@mot.gov.il

לשירותכם: מרכז מידע "טלאול" *5678 ; אתר המשרד <https://go.gov.il/mot>