



לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

אגף א' רישוי ופיקוח

טל': 03-5657166

פקס: 03-5613583

ז באדר א תשפ"ב

08 בפברואר 2022

סימוכין: 4000-0408-2022-000438

אל: מכוני הרישוי
באמצעות איגוד מכוני הרישוי

הנדון: חוזר/ ריענון והנחיות מקצועיות

1. בוחן בעמדת בור

- א. סעיף 5 לחוזר מיום 17.7.2017 קובע כי חל איסור על בוחן בעמדת בור לעבוד במקביל בשני מסלולים/ בורות בדיקה.
- ב. בישיבה שהתקיימה עם חברי הנהלת האיגוד ביום 2.2.2022, ביקשו נציגי האיגוד כי בשעות הפעילות של המכון כאשר הפעילות אינה ענפה לאפשר לבוחן רכב לעבוד במקביל בשני בורות בדיקה וזאת בשל חוסר בבוחני רכב באופן כללי וכן היעדרות בוחני רכב מן העבודה עקב נגיף הקורונה.
- ג. משרדנו החליט להיעתר לבקשת האיגוד בסעיף ב' לעיל, ולאפשר שבוחן רכב יעבוד במקביל בשני בורות בדיקה בלבד כאשר הפעילות במכון דלילה בתנאי שיש מעבר בין שני הבורות וכאשר יעמוד לרשות הבוחן בבור הבדיקה, בוחן נוסף – מיכשור שיהיה לו לעזר ויבדוק חופש בגלגלים ופנסי חזית.

2. החלפת ציוד במסלול הרישוי

- א. לתשומת ליבכם, כל החלפת מכשיר המשמש לבדיקת רכב במסלול הרישוי מחייב הודעה למפקח/ מרכז מחוזי בצירוף תעודת אב טיפוס וכיול עדכני ובתוקף ממעבדה מוסמכת בארץ, מפרט טכני וחוברת הפעלה בשפה העברית.
- ב. לפני רכישת הציוד המיועד להתקנה במסלול הרישוי יש לוודא עם ספק הציוד כי קיימת לגביו בדיקת אב טיפוס מטעם מעבדה מוסמכת וכי הציוד אושר ע"י משרד התחבורה.
- ג. הציוד המתוקן/ מוחלף במכון יישא תווית זיהוי של היצרן שבה יצוין סוג, דגם ומס' סידורי של המכשיר.

3. זמני בדיקה במכון הרישוי

- א. לאחרונה בעת הביקורים השוטפים הסתבר כי באחד המכונים אין סנכרון והתאמה של זמני הבדיקה בטופס הבדיקה הממוחשב ביחס לכל עמדה במסלול הרישוי.
- ב. להזכירכם ולתשומת ליבכם, חייבת להיות התאמה של זמני הבדיקה ביחס לעמדות הבדיקה לפני סדר כרונולוגי של ביצוע הבדיקה בפועל, וכן תיעוד מלא של זמני הבדיקה במחשב ובטופס הבדיקה בציון מס' מסלול הבדיקה.
- ג. כל בוקר בתחילת יום עבודה, הנכם נדרשים לוודא שזמן הבדיקה מסונכרן בהתאם.

על כלל בעלי ומנהלי המכון/ מנהלים מקצועיים לפעול בהתאם.

בברכה,
רפי אלנשע
ראש תחום שירותי ונחזוקה

העתקים:
משה קירמאיר – מנהל אגף א' רישוי ופיקוח
מרכזים/ מפקחים מחוזיים